

## EKSPLOATACJA I KONSERWACJA VERTIKALI

### Regulacja kąta ustawienia lameli:

- Do regulacji kąta ustawienia lameli służy łańcuszek operacyjny znajdujący się po lewej lub prawej stronie żaluzji
- Lamelle mogą się obracać tylko o 180 stopni i próby dalszego obracania mogą spowodować uszkodzenia mechanizmu
- Regulacji dokonuje się poprzez spokojne pociąganie łańcuszka operacyjnego w dół
- W przypadku wyraźnego oporu przy pociąganiu łańcuszka należy ustalić przyczynę lub zwrócić się o pomoc do specjalisty
- W przypadku gdy lamelle zaplątają się lub obracają nierówno należy obrócić je do krańcowego położenia w jedną stronę, potem w drugą stronę, przy zbliżaniu się do krańcowego położenia wózek lameli nierówno obracającej się będzie lekko grzechotał. Jest to zjawisko normalne związane z pracą sprzęgiełka zabezpieczającego, znajdującego się w każdym wózku systemowym. Po zakończeniu regulacji złączka łańcuszka operacyjnego powinna znajdować się w krańcowym dolnym położeniu przy żaluzji maksymalnie otwartej

### Przesuwanie lameli:

- Do przesuwania lameli wzdłuż osi szyny służy sznurek
- Przesuwanie lameli można dokonywać tylko w pozycji żaluzji maksymalnie otwartej
- W celu przesunięcia lameli należy spokojnie pociągnąć za sznurek w jednym kierunku aż wszystkie lamelle znajdą się po jednej stronie

### Utrzymanie czystości:

- Żaluzje należy okresowo odkurzać
- Poważniejsze zabrudzenia należy usuwać na bieżąco nie dopuszczając do nadmiernego zabrudzenia lameli
- Lameli tekstylnych nie należy prać bez sprawdzenia czy tkanina nadaje się do prania
- Pranie należy zlecać wyłącznie wyspecjalizowanym firmom

### Niewłaściwe użytkowanie:

Producent żaluzji / vertikali / nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania a w szczególności za:

- Mechaniczne uszkodzenia lameli lub ich wieszaków, szyny, łańcuszka operacyjnego, sznurka lub łańcuszka dolnego
- Utratę estetyki lub kształtu lameli tekstylnych w wyniku niewłaściwego prania lub prania lameli nie nadających się do tego
- Zerwanie łańcuszka lub sznurka na skutek ich szarpania przy obsłudze żaluzji
- Nadmierne podgrzanie lameli PCW
- Pozostawienie lameli PCW w pozycji zgiętej przez dłuższy czas
- Gwarancji producenta nie podlega również zabrudzenie lamel wynikające z warunków panujących w pomieszczeniach gdzie zostały zamontowane; szczególnie szkodliwy jest dym tytoniowy, tłuste opary kuchenne oraz opary aktywne chemicznie
- Niewskazane jest stosowanie lamel tekstylnych w kuchniach, łazienkach, toaletach, pływalniach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności.